

生産工学概論 訂正のお知らせ

以下について、赤線（枠）のとおり訂正いたします。

●22頁 「c. 金属材料の形態分類」 2行目

素材は、棒材・板材などが代表的であり、素材に二次加工を施した型材・帯材なども素材といわれる。



素材は、棒材・板材などが代表的であり、型材や帯材など特定の形に加工したものや熱処理をしたものも素材といわれる。

●31頁 図2-3（中央左部分）在庫引当ての表




図2-3 材料計画の作成